

分层管理系统磁盘柜维修技术需求

1. 项目名称

分层管理系统磁盘柜维修。

2. 目前状况

珠海机场安检分层管理系统主要用于旅客托运行李的安全检查，采用集中判图的方式判断托运行李是否需要开包检查，从而实现快速安检。

3. 必要性

安检站设备科值班员日常巡查发现分层管理系统磁盘柜故障灯亮，初步判断为电源和控制器故障，目前磁盘柜已启用备用电源和控制器工作，若磁盘柜故障，将导致安检分层管理系统的功能受到影响，影响正常保障。该磁盘柜生产厂家为联想，需原厂商（或其授权维修单位）维修。

4. 预算

本项目报价上限为 55,000.00 元。

5. 维修时间

需在每日航班结束后开始维修作业，次日航班开始前 2 小时停止维修作业，并保证不会因维修作业对次日航班保障产生影响。

6. 技术需求

磁盘柜功能测试正常。

7. 供应商资质需求：联想或其授权维修单位（若暂时无授权，须提供合同等相关证明文件且出具承诺函承诺 3 个月内提供授权）

8. 供货期限

15 个日历日内修复。

9. 验收

由供应商调试设备，各项功能及显示灯正常即可通过验收。

10. 付款

验收合格并收到发票等必要文件后 60 个工作日支付 95%，5%作为质保金，质保期满后一次性无息退还。

11. 售后服务

产品质保期为 1 年。在质保期内，供应商须 48 小时内到场维修，产品过质

保期后，供应商应提供技术支持服务。

12. 其他

供应商需现场勘察后再进行报价。